SUPER DÉCAPANT – Mode d'emploi

GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N'ACCEPTERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.

Verser directement une couche de 3 mm ou plus de SUPER DÉCAPANT sur la surface à décaper. Attendre un minimum de 15 à 30 minutes. S'il y a plusieurs couches de peinture, laisser agir plus longtemps. Laisser le Super Décapant travailler pour vous.
NE PAS PRECIPITER CETTE ÉTAPE.

Avec une spatule, enlever les résidus de décapage (ils peuvent être réutilisés sur une autre surface s'ils sont encore humides). Une fois la majorité du travail terminée, réappliquer une fine couche de SUPER DECAPANT et nettoyer avec une laine d'acier ou un tampon synthétique (en frottant dans le sens du bois). Essuyer avec un chiffon propre.

Si vous désirez effectuer un nettoyage, utiliser un linge imbibé d'essence minérale.

Consultez votre municipalité pour la façon sécuritaire de disposer des résidus de décapage.

Ne pas utiliser sur le plastique, le linoléum, l'acrylique ou le caoutchouc.

SUPER DÉCAPANT n'est pas affecté par le froid. Il conserve toute son efficacité.

PRÉCAUTIONS :

1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un masque, des gants de décapage et des lunettes de sécurité.

2. Travailler toujours avec un seau d'eau et un linge propre pour enlever et neutraliser toute éclaboussure de décapant qui pourrait entrer en contact avec la peau.

3. En cas de contact avec la peau, rincer avec un linge propre imbibé d'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.

4. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, appeler un médecin ou un Centre Anti-Poison. Ne pas provoquer de vomissement.

5. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.

6. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.

7. Tenir hors de la portée des enfants.